Cobre Panamá	INFORME DE SIMULACRO/EMERGENCIA	FIRST QUANTUM MINERALS LTD.
	ENV-P-07.03	

1.- TIPO DE REPORTE

Simulacro ☑ Emergencia ☐

2.- DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA

Ejercicio de reconocimiento de los equipos, materiales y procedimientos de respuesta a contingencia de derrames de hidrocarburos en mar.

3.-ANTECEDENTES GENERALES

Fecha:	08-05-22	Area Operativa/Apoyo:	Terpel, S.A. Brigada de Emergencia de PR. Dpto de Ambiente Dpto de Rescate Dpto de Seguridad Fisica Dpto de Commercial Control Center
Tipo de Emergencia:	Ambiental-Derrame	Ubicación:	PRIT

4.- ANTECEDENTES DEL SIMULACRO/EMERGENCIA

Hora de Inicio	1:30 PM	Personal Involucrado	Terpel, S.A. Brigada de Emergencia de PR. Dpto de Ambiente Dpto de Rescate Dpto de Seguridad Fisica Dpto de Commercial Control Center
Hora de Termino	3:30 PM		

5.- EVALUACIÓN DEL SIMULACRO/EMERGENCIA

	SI	NO	N/A
¿Requirió acción del Depto. de Medio Ambiente?	✔		
¿Requirió intervención de bomberos o equipo de rescate?	✔		
¿El personal involucrado cumplio lo indicado en la ficha de respuesta a emergencia?	✔		

¿El tiempo de respuesta fue adecuado para evitar escalamiento de la emergencia?	☐	☐	☑
¿Las comunicaciones durante el simulacro/emergencia fueron adecuadas?	☐	☐	☑
¿Los elementos disponibles para atender la emergencia fueron los adecuados?	☐	☐	☑
¿Los elementos disponibles para atender la emergencia fueron suficientes?	☐	☐	☑
Impactos Ambientales detectados	☐	☐	☑

Detalle:

Como parte de las actividades de entrenamiento anuales del Plan de Respuesta Ante Derrames de Hidrocarburos de nuestro Terminal Internacional Punta Rincón (en adelante PRIT), hemos realizado una capacitación para el manejo, control y mitigación de derrames de hidrocarburos (y otros materiales) en mar. El entrenamiento culminó con un ejercicio de recocimiento de los equipos, materiales y procedimientos para la contingencia de derrame de hidrocarburo en mar. La ejecucíón del ejercició se realizó con el apoyo de los departamentos de interes.

6.- ACCIONES CORRECTIVAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Hallazgo	Acción Correctiva	Responsable	Fecha de cierre
Mantenimiento preventivo de los equipos, todos estan funcionables pero se puede observar principio de corrosión.	Coordinar la elaboración e implementación de los PM (planes de mantenimientos)	Harold Quiel	junio 2022
El primer tramo de barrera en el carrete presenta desgate por las condiciones de exposición a la intemperie.	Cotizar y remplazar 2 tramos de 30 pies de 25"	Harold Quiel	Dic-2022
El otro 50% de la brigada se encontraba libre, se requiere el ejercicio para este grupo.	Coordinar y ejecutar 1 ejercicio similar a este, dirigido al personal que se encontraba de rotación	Emili Bethancourt	Oct-22

Oportunidades de Mejora

Realizar periodicamente concientización y entrenamientos.
Plan de inspecciones y mantenimiento a elementos de control de derrames.
Inventarios y reposición de los materiales y equipos.

7.- REGISTRO FOTOGRÁFICO



Imagen 1. Grupo multidisciplinarios participando del ejercicio.



Imagen 2. Personal realizando conexiones y puesta en marcha del skimmer, bladder y power pack.